

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v tham gia ý kiến về việc đầu tư công trình chống sạt lở bờ sông trên địa bàn các huyện Cẩm Thủy, Thạch Thành do thiên tai, mưa lũ gây ra.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.

Nhận được Văn bản số 5124/STC-QLNS&TKTC ngày 19/9/2022 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến việc xử lý, khắc phục sự cố sạt lở bờ sông trên địa bàn các huyện Cẩm Thủy, Thạch Thành do thiên tai, mưa lũ gây ra. Sau khi nghiên cứu, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế của Đoàn liên ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

**1. Về việc đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Song, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy**

Theo báo cáo của UBND huyện Cẩm Thủy, bờ sông Mã đoạn qua thôn Song, xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy đã và đang có diễn biến xói lở nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Điểm sạt lở gần khu dân cư thôn Song dài khoảng 700m, hiện có 45 hộ dân đang sinh sống.

Qua kết quả kiểm tra thực tế ngày 21/9/2022 của Đoàn liên ngành, hiện trạng khu vực đề nghị đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Mã đoạn qua thôn Song, xã Cẩm Ngọc có 3 điểm sạt lở cục bộ, có vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà dân khoảng 5-7m (cách kè 193 về phía hạ lưu khoảng 120m). Tại khu vực bãi sông nêu trên có khu dân cư, trạm bơm tưới, kể đến là quốc lộ 217. Với hiện trạng như trên thì việc đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông tại khu vực nêu trên là cần thiết.

**2. Về việc đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Bưởi tại thôn Tiến Thành và thôn Định Hưng, xã Thạch Định, huyện Thạch Thành**

Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thành, bờ sông Bưởi thuộc thôn Tiến Thành và thôn Định Hưng xã Thạch Định xuất hiện sự cố nguy cơ sạt lở bờ sông dài khoảng 550m, sạt vào tuyến đê bao Thạch Định. Kết quả kiểm tra thực địa ngày 21/9/2022 của Đoàn liên ngành cho thấy khoảng cách từ chân đê bao đến bờ sông khoảng 20-25m, bờ sông đứng, bờ sông phía đối diện đã được gia cố, do vậy vị trí này có nguy cơ sạt lở cao. Để bảo vệ cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp và công trình đê bao đã được Nhà nước đầu tư thì về lâu dài, việc đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông tại khu vực nêu trên là cần thiết.

Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, đề nghị UBND các huyện Cẩm Thủy, Thạch Thành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng bờ sông đang có diễn biến sạt lở tại khu vực trên để xác định rõ phạm vi, quy mô, chi phí đầu tư và hình thức tổ chức thực hiện phù hợp theo quy định.

Đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**